



## Acta de No Acreditación

Empresa: **SKYSAT**

Ciudad Elegida para las Pruebas: **Valparaíso**

Línea Elegida para las Pruebas: UN8, Servicio **802**

Fecha Inicio Pruebas de Acreditación: **11/09/2017**


Con fecha **martes 12 de diciembre**, la División de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transportes, conforme lo dispuesto en el punto 3.9 de la Resolución Exenta N° 1247, de 2015, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y posteriores modificaciones, informa que la empresa **VILLASECA Y TRONI LTDA.**, RUT **76.572.180-6**, representada por **CRISTÓBAL VILLASECA NIETO**, no cumple con los estándares técnicos, de operación y de acreditación de los sistemas AVL, del Acto Administrativo ya citado, y en consecuencia, la empresa mencionada no se encuentra acreditada para prestar servicios a los operadores de transporte público que operen bajo un perímetro de exclusión, según lo establecido en la Ley N° 18.696.

Respecto a lo anterior, se informa que los aspectos que aún no se han resuelto completamente son los siguientes:

- i. La empresa no ha entregado la totalidad de la documentación técnica detallada en el punto 3.6 de la Resolución Exenta N° 1247 de 2015.
- ii. No se ha cumplido satisfactoriamente la etapa a) referida a la validación de información de seguimiento, según Tabla N° 1, mencionada en el punto 3.4 de la Resolución Exenta N° 1247 de 2015.
- iii. No se ha cumplido satisfactoriamente la etapa b) referida a la validación de cálculo de expediciones e indicadores, según Tablas N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6, mencionada en el punto 3.4 de la Resolución Exenta N° 1247 de 2015 y sus modificaciones.
- iv. La empresa no realiza carga de información final a través de plataforma informática del MTT.
- v. Los resultados de los niveles de servicio para acreditar sistemas AVL obtenidos por la empresa son los siguientes, por lo que se encuentran fuera del límite exigido:



Indicador	Nivel de Servicio Exigido	Nivel de Servicio Obtenido en las Pruebas
Indicador de Integridad de Seguimiento de Vehículos.	<b>99,9% o superior.</b>	<i>No medido</i>
Indicador de Coincidencia de Expediciones	<b>2,5% o Inferior</b>	<i>25,4%</i>
Indicador de exactitud de cálculo de indicador de cumplimiento de Regularidad	<b>5,0% o Inferior</b>	<i>0,0%</i>
Indicador de exactitud de cálculo de indicador de cumplimiento de Frecuencia	<b>5,0% o Inferior</b>	<i>15,3%</i>
Indicador de exactitud de cálculo de indicador de cumplimiento de Puntualidad	<b>5,0% o Inferior</b>	<i>55,3%</i>



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
**JEFE D.T.P.R.**

**RODRIGO BERRÍOS ÁLVAREZ**  
**JEFE DIVISIÓN TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL**

  
DZN / CRR